

PSS-FO-AS-26/00	کد فرم:	اطلاعیه فنی Service Bulletin	
1402/05/10	تاریخ بازنگری:		

نام برند:	<input type="checkbox"/> لاماری <input type="checkbox"/> میتسوبیشی <input type="checkbox"/> DS <input type="checkbox"/>	مرجع:	فنی و مهندسی
هدف:	به روز رسانی ایسیو موتور خودرو لاماری ایما	شماره اطلاعیه:	LTSB0302
موضوع:	به روز رسانی ایسیو موتور	تاریخ صدور:	1402.02.03
گروه:	الکتریکال	مدل:	ایما

موارد حائز اهمیت قبل از انجام آپدیت:

- به جهت انجام صحیح این فرآیند از سلامت باتری خودرو و داشتن شارژ کافی (بالای 12 ولت) در زمان اجرای فرآیند اطمینان حاصل کنید.
- دستگاه دیاگ می بایست لاگین باشد و دسترسی به اینترنت را داشته باشد.
- پس از اتمام آپدیت از خودرو Health Report گرفته و کلیه خطا ها را پاک کنید.
- لطفا این اطلاعیه با دقت مطالعه گردد و سپس فرآیند آپدیت انجام گردد.
- در صورت وجود مشکل با واحد فنی و مهندسی تماس حاصل فرمایید.

نحوه انتقال فایل آپدیت ایسیو موتور به دستگاه دیاگ

در اولین قدم می بایست دستگاه دیاگ را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید و همانند گوشی تلفن همراه وارد حافظه آن شوید. سپس فایل آپدیت ارائه شده را در آدرس زیر کپی کنید.


Internal Storage/ cnlaunch/ X431PRO3S/ Diag Serial Number (989280136300)/ DIAGNOSTIC/ VEHICLE/ DFFXZY/V31.00

هایلایت قرمز رنگ: در این قسمت می بایست شماره سریال نامبر دستگاه خود را انتخاب کنید.

هایلایت زرد: در این قسمت بسته به آپدیت دستگاه می تواند ورژن های مختلفی را نشان دهد که می توانید همان ورژن نشان داده شده را انتخاب کنید.


فرآیند اجرای به روز رسانی ایسیو موتور در دستگاه دیاگ

1- از منوی اصلی FENGXING (DONGFEMG)(CUSTOMIZED) را انتخاب می کنیم.




تهیه کننده: بهمن اردشیریان	سرپرست فنی و مهندسی: ابولفضل زرقانی	رئیس خدمات پس از فروش: سیامک مهداوی	مدیر خدمات پس از فروش: وحید قاسمی شیران
-------------------------------	--	--	--

2- در پنجره باز شده گزینه FengXing JingYi Series را انتخاب کنید.




3- در منوی بعدی گزینه T5 EVO Series را انتخاب کنید.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : ابولفضل زرقانی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	---	--------------------------------

4- در این قسمت گزینه System Selection را انتخاب کنید.




5- در این قسمت گزینه ECM (Engine Control Module) را انتخاب کنید.




تهیه کننده: بهمن اردشیریان	سرپرست فنی و مهندسی: ابولفضل زوقانی	رئیس خدمات پس از فروش: سیامک مهداوی	مدیر خدمات پس از فروش: وحید قاسمی شیران
-------------------------------	--	--	--

PSS-FO-AS-26/00	کد فرم:	اطلاعیه فنی Service Bulletin	 آرین سرمایه <small>ARIAN CAPITAL</small>
1402/05/10	تاریخ بازنگری:		

6- گزینه (4A95TD) ECM (Engine System) را انتخاب نمایید.




7- وارد Special Function می شویم.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : ابولفضل زرقانی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	---	--------------------------------

PSS-FO-AS-26/00	کد فرم:	اطلاعیه فنی Service Bulletin	
1402/05/10	تاریخ بازنگری:		

8- در منوی بعدی گزینه ECU Reprogram را انتخاب کنید.




9- در پنجره بعدی گزینه OK را بزنید.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : ابولفضل زرقانی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	---	--------------------------------

10- در پیغام بعدی گزینه Ok را انتخاب کنید.




11- گزینه Manually Copy Files را انتخاب می کنیم.




تهیه کننده : بهمن اردشیریان	سرپرست فنی و مهندسی : ابولفضل ذرقانی	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران
--------------------------------	---	---	---

12- گزینه Ok را انتخاب می کنیم.




13- در صورتی که فایل آپدیت را به صورت صحیح کپی کرده باشید در این قسمت گزینه SX5G_ECM_APP_ZH1107AQ07.hex را مشاهده می کنید و می بایست آن را انتخاب کنید.




تهیه کننده : بهمن اردشیریان	سرپرست فنی و مهندسی : ابولفضل زرقانی	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران
--------------------------------	---	---	---

14- گزینه Ok را انتخاب نمایید.





15- سوئیچ خودرو باز باشد و گزینه Ok را انتخاب کنید.

مدیر خدمات پس از فروش :
وحید قاسمی شیرانرئیس خدمات پس از فروش :
سیامک مهداویسرپرست فنی و مهندسی :
ابولفضل زرقاتیتهیه کننده :
بهمن اردشیریان


PSS-FO-AS-26/00	کد فرم:	اطلاعیه فنی Service Bulletin	
1402/05/10	تاریخ بازنگری:		

16- لطفاً صبر کنید تا عملیات به صورت کامل انجام گردد.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : ابولفضل زرقانی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	---	--------------------------------

17- در صورتی که عملیات به صورت کامل انجام شده باشد، در این قسمت پیغام کامل بودن را به شما نشان می دهد و گزینه Ok را بزنید.




18- پس از پایان عملیات به مدت یک دقیقه سوئیچ خودرو را ببندید و Ok را بزنید.



تهیه کننده : بهمن اردشیریان	سرپرست فنی و مهندسی : ابولفضل زرقلی	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران
--------------------------------	--	---	---

19- پس از یک دقیقه به قسمت Version Information رفته و در قسمت System Supplier ECU Software version Number چک کنید که ورژن ZH1107AQ07 ثبت شده باشد. در صورت موفقیت بودن آپدیت تصویر این قسمت را برای واحد فنی و مهندسی به جهت تایید ارسال فرمایید.



توجه: در صورتی که در هر کدام از مراحل این اطلاعیه به هر دلیل فرآیند دچار خطا گردید و در صفحه پشت آمپر خطای Error نشان داده شد و خودرو دیگر روشن نگرددید، مراحل زیر را طی کنید.

- ابتدا سوئیچ خودرو را ببندید.
- از برنامه دیاگ خارج شوید.
- ایرادی که منجر به خطا در آپدیت شده است را برطرف کنید.
- سوئیچ خودرو را باز کنید.
- مجدداً مراحل را از ابتدا انجام دهید.

در صورتی که به هر دلیل مراحل توضیح داده شده موفقیت آمیز نبود با واحد فنی و مهندسی تماس بگیرید.

مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : ابولفضل زرقانی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	---	--------------------------------

