


کد مدرک : F-۳۰-۱۸/۰۰	اطلاعیه فنی (Service Bulletin) واحد فنی و مهندسی شرکت آرین پارس توربو	 L A M A R I	 آرین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۱ از ۲			
مرجع: DFLZ			

هدف: بررسی نشتی واتر پمپ در مراجعات مشتریان	شماره اطلاعیه: LTSB۰۲۰۴
موضوع بازدید واتر پمپ	تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
گروه: موتور	مدل: لاماری ایما

با توجه به مشاهده نشتی در واتر پمپ (مطابق تصاویر)، لطفاً از این پس در صورت مشاهده نشتی واتر پمپ برای عیب یابی صحیح، مطابق فلوچارت زیر اقدام نمائید:



مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : علی حسینی اطهر
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

