


کد مدرک : F-30-18/00	کمپین فراخوان (Technical Recall Campaign) واحد فنی و مهندسی شرکت آرین پارس توربو	 L A M A R I	 آرین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۱ از ۱۱			
مرجع: مهندسی محصول			

هدف : به روز رسانی نرم افزار ECU موتور	شماره فراخوان : TRC0201
موضوع : به روز رسانی Engine ECU خودروی لاماری برای عملکرد بهتر موتور	تاریخ صدور: 1402/03/16
گروه : الکتريکال	مدل : لاماری ایما


با توجه به لزوم به روز رسانی ECU موتور خودروی لاماری ایما، لطفاً مطابق روش زیر جهت به روز رسانی ECU اقدام فرمایید.

- بررسی ورژن ECU موتور با توجه به مراحل زیر:

۱- از منوی اصلی وارد قسمت خودروهای Chinese می شویم و FENGXING (DONGFENG)(CUSTOMIZED) را انتخاب می کنیم.




۲- خودروهای FENGXING (DONGFENG)(CUSTOMIZED) را انتخاب و گزینه OK را بزنید.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

کد مدرک : F-30-18/00	کمپین فراخوان (Technical Recall Campaign) واحد فنی و مهندسی شرکت آراین پارس توربو	 L A M A R I	 آراین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۲ از ۱۱			
مرجع: مهندسی محصول			

۳- در پنجره باز شده گزینه FengXing JingYi Series را انتخاب کنید.




۴- در منوی بعدی گزینه T5 EVO Series را انتخاب کنید.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

کد مدرک : F-30-18/00	کمپین فراخوان (Technical Recall Campaign) واحد فنی و مهندسی شرکت آراین پارس توربو	 L A M A R I	 آراین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۳ از ۱۱			
مرجع: مهندسی محصول			

۵- در این قسمت گزینه System Selection را انتخاب کنید.




۶- در این قسمت گزینه ECM (Engine Control Module) را انتخاب کنید.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

کد مدرک : F-30-18/00	کمپین فراخوان (Technical Recall Campaign) واحد فنی و مهندسی شرکت آرین پارس توربو	 L A M A R I	 آرین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۴ از ۱۱			
مرجع: مهندسی محصول			

۷- در این قسمت گزینه Version Information را انتخاب کنید.



۸- در پنجره باز شده عبارت مقابل System Supplier ECU Software Version Number را بررسی نمایید و در صورتی که هر عبارتی به غیر از ZH1107AQH2 باشد می بایست مطابق با این اطلاعیه اقدام به روز رسانی ایسیو نمایید.



مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

کد مدرک : F-30-18/00	کمپین فراخوان (Technical Recall Campaign) واحد فنی و مهندسی شرکت آرین پارس توربو	 L A M A R I	 آرین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۵ از ۱۱			
مرجع: مهندسی محصول			

روند انجام به روز رسانی ایسیو موتور خودرو


در اولین قدم می بایست دستگاه عیب یاب را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر خود وصل کنید و همانند گوشی تلفن همراه وارد حافظه آن شوید. سپس فایل پیوست شده را در آدرس زیر کپی کنید.

Internal Storage/ cnlaunch/ X431PRO3S/ **Diag Serial Number (989280136300)**/ DIAGNOSTIC/ VEHICLE/ DFFXZY/**V31.00**


هایلایت قرمز رنگ: در این قسمت می بایست شماره سریال نامبر دستگاه خود را انتخاب کنید.

هایلایت زرد: در این قسمت بسته به آپدیت دستگاه می تواند ورژن های مختلفی را نشان دهد که می توانید همان ورژن نشان داده شده را انتخاب کنید.

پس از قرار دادن فایل در آدرس گفته شده: ۱- وارد منوی ECU موتور قسمت Special Function می شویم.




۲- در منوی بعدی گزینه ECU Reprogram را انتخاب کنید.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

کد مدرک : F-30-18/00	کمپین فراخوان (Technical Recall Campaign) واحد فنی و مهندسی شرکت آراین پارس توربو	 L A M A R I	 آراین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۶ از ۱۱			
مرجع: مهندسی محصول			

۳- در پنجره بعدی گزینه OK را بزنید.




۴- در پیغام بعدی گزینه NO را انتخاب کنید.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

کد مدرک : F-30-18/00	کمپین فراخوان (Technical Recall Campaign) واحد فنی و مهندسی شرکت آراین پارس توربو	 L A M A R I	 آراین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۷ از ۱۱			
مرجع: مهندسی محصول			

۵- در این قسمت دستگاه در حال دریافت اطلاعات فایل آپدیت می باشد (شما قبلاً این فایل را به صورت دستی بر روی دستگاه کپی کرده اید).




۶- در پنجره بعدی گزینه Yes را انتخاب کنید.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

کد مدرک : F-30-18/00	کمپین فراخوان (Technical Recall Campaign) واحد فنی و مهندسی شرکت آراین پارس توربو	 L A M A R I	 آراین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۸ از ۱۱			
مرجع: مهندسی محصول			

۷- در پنجره بعدی گزینه OK را بزنید.




۸- در این قسمت گزینه 1672481792386_SX5G_ECM_APP_ZH1107AQH2.hex را انتخاب کنید.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

کد مدرک : F-30-18/00	کمپین فراخوان (Technical Recall Campaign) واحد فنی و مهندسی شرکت آراین پارس توربو	 L A M A R I	 آراین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۹ از ۱۱			
مرجع: مهندسی محصول			

۹- بر روی کلید OK کلیک کنید.




۱۰- در این مرحله باید سوئیچ خودرو را باز کنید و سپس بر روی کلید OK کلیک کنید.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

کد مدرک : F-30-18/00	کمپین فراخوان (Technical Recall Campaign) واحد فنی و مهندسی شرکت آراین پارس توربو	 L A M A R I	 آراین موتور ARIAN MOTOR
تاریخ بازنگری مدرک:			
شماره صفحه: ۱۰ از ۱۱			
مرجع: مهندسی محصول			

۱۱- در این مرحله دستگاه شروع به برنامه ریزی می کند. (دقت شود در این مرحله نباید برق ECU موتور به هیچ عنوان قطع گردد و باتری خودرو شارژ کافی را داشته باشد).




۱۲- در صورت مشاهده این پیام یعنی عملیات برنامه ریزی ECU با موفقیت اتمام شده است و کلید OK را بزنید.




مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	تهیه کننده : بهمن اردشیریان
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

کد مدرک : F-30-18/00	کمپین فراخوان (Technical Recall Campaign) واحد فنی و مهندسی شرکت آرین پارس توربو	 
تاریخ بازنگری مدرک:		
شماره صفحه: ۱۱ از ۱۱		
مرجع: مهندسی محصول		

۱۳- در این قسمت می بایست سوئیچ خودرو را به مدت ۱ دقیقه بندید و سپس باز کنید و کلید OK را بزنید تا عملیات تکمیل گردد.



۱۴- پس از اتمام عملیات حتماً به قسمت ECU Information بازگردید و اطلاعات System Supplier ECU Software Version Number را چک کنید که دقیقاً مشابه تصویر زیر باشد.



تهیه کننده : بهمن اردشیریان	سرپرست فنی و مهندسی : سعید حمیدی	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیران
--------------------------------	-------------------------------------	---	---