

کد مدرک : F-30-18/00

تاریخ بازنگری مدرک :

شماره صفحه: ۱ از ۲

مرجع : DFLZ

## اطلاعیه فنی

## (Service Bulletin)

واحد فنی و مهندسی شرکت آرین پارس توربو



LAMARI




مرجع: شرکت مادر	نوع اطلاعیه: عمومی
LTSB0205	هدف: تنظیم زوایای چرخ‌های جلو و عقب در مراجعات مشتریان
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷	موضوع: بازدید زوایای چرخ‌های جلو و عقب
مدل: لاماری ایما / ایما ایکس	گروه: جلوپندي

○ مدت زمان مطالعه: 10 دقیقه

تنظیم زوایای چرخ‌ها از عوامل بسیار مهم در ایمنی خودرو و عمر تایر است. هم ترازی صحیح چرخ‌ها، استواری و پایداری خودرو و بیشینه کردن تماس تایر با سطح جاده را تضمین می‌کند.


- نکته: برای تنظیم زوایای چرخ‌ها، خودرو باید بدون بار باشد.

➤ زاویه کمبر: Camber



موقعیت	مقدار	ملاحظات
زاویه کمبر چرخ جلو	- $0.3^\circ \pm 0.5^\circ$	تفاوت سمت چپ-راست $0.55^\circ$ است
زاویه کمبر چرخ عقب	- $0.86^\circ \pm 0.5^\circ$	تفاوت سمت چپ/راست لحاظ نمی‌شود

➤ Toe-in: زاویه تو-این



مدیر خدمات پس از فروش: وحید قاسمی شیران	رئیس خدمات پس از فروش: سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی: سیامک مهداوی	تهریه گفتدۀ: امیرحسین پاوه
--	--	--------------------------------------	-------------------------------

کد مدرک : F-30-18/00

تاریخ بازنگری مدرک :

شماره صفحه: 2 از 2

مرجع : DFLZ

## اطلاعیه فنی

## (Service Bulletin)

واحد فنی و مهندسی شرکت آرین پارس توربو




LAMARI

آرین موتور  
ARIAM MOTOR


موقعیت	مقدار	ملاحظات
زاویه تو-این چرخ جلو	$0.08^\circ \pm 0.04^\circ$	تفاوت سمت چپ/راست لحاظ نمی شود
زاویه تو-این چرخ عقب	$0.08^\circ \pm 0.08^\circ$	تفاوت سمت چپ/راست لحاظ نمی شود

زاویه کینگ پین ➤ King Pin



موقعیت	مقدار	ملاحظات
زاویه کینگ پین King Pin چرخ جلو	$13.29^\circ \pm 0.5^\circ$	تفاوت سمت چپ/راست لحاظ نمی شود

زاویه کستر ➤ Caster



موقعیت	مقدار	ملاحظات
زاویه کستر Caster چرخ جلو	$6.01^\circ \pm 0.5^\circ$	تفاوت سمت چپ-راست ۰.۵۵° است

مدیر خدمات پس از فروش : وحید قاسمی شیرلان	رئیس خدمات پس از فروش : سیامک مهداوی	سرپرست فنی و مهندسی : سیامک مهداوی	تهریه کننده : امیرحسین پاو
--	---	---------------------------------------	-------------------------------